

資料提供年月日	平成18年5月26日		
問い合わせ先	課名	水道局中工事センター	
	電話	直通	221-9987
担当者	職氏名	所長	熊代 浩二
	職氏名	所長補佐	板野 稔

## 広 報 連 絡

- 1 件 名 国道30号大雲寺交差点内漏水事故 調査結果について（第二報）  
2 趣 旨 本日午前に漏水の第一報をお知らせしましたが、調査結果が判明したのでお知らせします。

この場所には、岡山市水道局の配水管 700mmと（株）クラレ岡山事業所専用の 800mmの2つの水道管があるため、どちらの水道管からの漏水であるか、また、漏水箇所を確定するための調査を続けてまいりました。その結果、（株）クラレ岡山事業所専用の 800mm水道管から漏水していることが判明しましたのでお知らせいたします。

今後の修繕につきましては（株）クラレとなります。連絡先は下のとおりです。

【連絡先】 （株）クラレ岡山事業所

総務部長 浦井

電 話 （086）262-0111

なお、水道局にて漏水箇所を特定するためにバルブの操作を行いました。これに伴う断水はありませんが、バルブ操作による濁水（赤茶色の水）が出る場合があります。その場合は、色が消えるまでしばらく水を流すよう、広報方お願いいたします。