

資料提供年月日	平成18年5月26日		
問い合わせ先	課名	水道局中工事センター	
	電話	直通	221-9987
担当者	職氏名	所長	熊代 浩二
	職氏名	所長補佐	板野 稔

## 広 報 連 絡

- 1 件 名 国道30号大雲寺交差点内漏水事故に伴う交通規制について
- 2 趣 旨 平成18年5月24日(水)午後9時ごろ、国道30号大雲寺交差点南東角の道路上から漏水が発見されました。

この場所には、岡山市水道局の配水管 700mmと(株)クラレ岡山事業所専用の 800mmの二つの水道管があるため、どちらの水道管からの漏水であるか、また漏水箇所を特定するための調査を行いました。特定できていません。

5月25日(木)午後10時以降は、調査を行うため、交差点内及び付近の車道通行車線について交通を規制しています。付近を通行の際はご注意ください。

修繕工事については、早急に漏水箇所を特定し早期復旧を目指しておりますので、ご協力お願いいたします。なお、この漏水に伴い影響が生じるおそれのある範囲及び復旧の見込みについては未定ですので、分かり次第お知らせいたします。

至津山

クラレ送水管 800

漏水場所

至倉敷

至西大寺

至玉野

4

表町三丁目

東中央町

