

資料提供年月日	平成19年 5月21日	
問い合わせ先	課名 水道局企画総務課	
	電話	直通 224-2522 (対策本部)
担当者	職名・氏名	副局長 石原 達彦
	職名・氏名	次長 藤原 康晴

## 広 報 連 絡

- 1 件 名 田町一丁目地内漏水事故について(その4)
- 2 現 況 平成19年5月20日(日)午前9時ごろ発生した田町一丁目地内水道本管漏水事故による濁水は、ほぼ平常に戻りつつあります。漏水事故発生場所付近の西川沿い南北道路の通行止めは継続中です。
- 3 原 因 調査中
- 4 復旧工事の状況 20日(日)午後 4時 掘削開始  
午後10時30分 空洞部分の埋め戻し作業開始  
21日(月)午前 2時 埋め戻し作業終了
- 5 今後の予定 21日(月)午前 8時30分 仮舗装を実施し、舗装が完了後  
空洞探査を実施。空洞探査の結果により通行の可否を判断し、  
規制を解除します。

最終的な被害状況は取りまとめ中

濁水等の問い合わせ 水道局受付 1,419件(21日(月)午前7時現在)

本庁宿直受付 約290件(21日(月)午前8時30分現在)