

資料提供年月日	平成 1 9 年 6 月 2 1 日	
問い合わせ先	課 名	水道局配水課
	電 話	直通 224-2522 (対策本部)
担 当 者	職名・氏名	次長 永野 秀樹
	職名・氏名	課長補佐 川崎 弘之

広 報 連 絡

- 1 件 名 第 3 回田町一丁目地内漏水事故調査委員会の開催について
- 2 日 時 平成 1 9 年 6 月 2 5 日 (月) 午前 1 0 時 ~ 1 2 時
- 3 場 所 (1) 田町一丁目地内漏水事故現場
(2) 岡山市水道局旭東資材事務所 (撤去した石綿セメント管の保管場所・岡山市中島 2 2 5)
- 4 出 席 者 外部委員 岡山大学環境理工学部 工学博士 はなむら てつや 花村 哲也
日本ダクタイトイル鉄管協会 技術広報委員 まんがはら ひさし 萬ヶ原 尚
局内委員 副局長 いしはら たつひこ 石原 達彦
ほか 7 名
- 5 調 査 内 容 破損した水道管及び破損箇所周辺の土質等の確認・調査
- 6 日 程 午前 1 0 時 本局集合・着替え
1 0 時 2 0 分 ~ 1 0 時 4 0 分 田町一丁目地内漏水事故現場
1 1 時 ~ 1 1 時 3 0 分 旭東資材事務所
1 2 時 本局着・解散
- 7 備 考 (1) 事故現場では、安全確保のため立入を禁止する場合があります。
(2) 事故現場には駐車場所がありません。付近の有料駐車場をご利用ください。